

"Limpiando el planeta Tierra de forma segura"

- Para la acumulación de residuos/oxidación, recomendamos el limpiador **Omnibrite Acid** para eliminar los depósitos. Después, sin embargo, recomendamos el uso de nuestro **SC-1000**. Aunque este limpiador tensoactivo y desengrasante no elimina los depósitos de calcio, una solución al 0,5-2,0% de **SC-1000** evitará la formación de escamas en un futuro. Además, el **SC-1000**, cuando se usa para limpiar herramientas, elimina los hidrocarburos (ácidos grasos, aceites, grasas, lípidos, proteínas, azúcares y derivados del petróleo). Esto supondrá menos partículas en el autoclave que pudieran precipitar sobre el metal.
- Para una limpieza previa de las herramientas, enjuague el tejido graso antes de sumergirlo en una solución al 10% de **SC-1000** y agua tibia. Proceda después con una inspección visual y un lavado final, si fuera necesario, o un minucioso aclarado con agua tibia antes de colocar el material en la cesta metálica del autoclave como es habitual.

Nuestros productos son naturales y certificados:



Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.

[ESPAÑA](#)

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

[FRANCIA](#)

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84
48160, Derio (España)
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)