



"Limpiando el planeta Tierra de forma segura"

- **SC-1000** es un concentrado superior diseñado para la eliminación de los típicos residuos encontrados en la maquinaria pesada de los yacimientos de petróleo, maquinaria pesada de carretera, tierra, etc. Puede ser aplicado empapando la superficie con el producto o mediante presión con o sin dilución de agua, según la aplicación y recomendaciones de la hoja técnica del producto. Aunque no suele ser necesario para una limpieza efectiva, el **SC-1000** puede ser mezclado con cualquier otro solvente natural como **SC-Supersolve**, **SC-Ez Solv**, y **SC-MaxiSolv** para aumentar la fuerza en la limpieza. Aunque no recomendamos la utilización de productos cancerígenos como el queroseno, gasolina diesel o solvente de Stodderel, el SC-1000 puede ser mezclado con ellos para crear una emulsión temporal si se desea.
- Para equipos de yacimientos petrolíferos, motores, equipos pesados de carreteras, suelos o cualquier otra superficie con elevadas cantidades de grasa, mezclar una parte de **SC-1000** con tres partes de agua. Aplicar con presión- Esta solución de **SC-1000** trabajará durante 20-30 minutos. Cuando la grasa empiece a deshacerse, aclarar con agua a presión. Para menores concentraciones de grasas, crear una solución de una parte de **SC-1000** por 15 partes de agua. Para la limpieza de piezas por inmersión introducir las mismas durante 20-30 minutos en una solución de 1 parte de **SC-1000** por 20 partes de agua.
- Una cualidad única del **SC-1000** es que aplicado en una superficie, no se evaporizará totalmente. Por ello, si es posible, se recomienda evaporar la superficie a tratar con una solución correspondiente de **SC-1000** a última hora del día para dejarlo aplicado durante toda la noche, y aclararlo al día siguiente. Los resultados serán los mismos que si se hubiera realizado una limpieza manual.
- Otra característica importante del **SC-1000** es que inhibe de oxidación y corrosión a los metales mientras quede aplicada una pequeña cantidad de **SC-1000** en los mismos. Sin embargo, si con el aclarado eliminamos todo el **SC-1000**, el metal quedará expuesto como de costumbre a la corrosión y oxidación. Para evitar que ésto ocurra, se recomienda aplicar a la superficie del metal una ligera capa de aceite.
- Para vehículos de transporte, 100 ml de **SC-1000** por cada 4 litros de agua, crea un excelente jabón de manos fácil de aclarar. Una solución formada por 1 parte de **SC-1000** por 5 partes de agua es recomendada para la limpieza de los contaminantes propios de un viaje de carretera, tales como insectos, sal, polución, etc; simplemente aplicándolo y frotando con una esponja. Aclarar con agua templada a ser posible.
- Para la limpieza de vehículos en trenes de lavado, aplicar una dilución de 1:20 a 1:80. Se recomienda utilizar agua blanda para evitar las manchas que las aguas duras dejan en la superficie, como la cal. Se recomienda frotar o aplicar el producto directamente en aquellas zonas saturadas de residuo, tales como llantas, manchas de mosquito, parte frontal de vehículo, etc.
- Para el tratamiento de áreas de caucho, vinilo y partes con compuestos de goma como parachoques, embellecedores de llantas y ventanas, sellos de las puertas, etc, aplicar el producto puro y frotar hasta que la superficie quede casi seca antes de limpiar y aclarar la misma si lo que deseamos es mejorar las características electroestáticas del caucho, vinilo y goma.
- Restos excesivos de producto pueden ocasionar reflectividad en cristales. Asegúrese en los lavados a mano de aclarar bien los cristales.

🏠 ESPAÑA

E: [ump@ump-spain.com](mailto:ump@ump-spain.com)  
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN  
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

🏠 FRANCIA

E: [umpfrance@ump-spain.com](mailto:umpfrance@ump-spain.com)  
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE  
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84  
48160, Derio (España)  
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)

■ **SOLUCIONES RECOMENDADAS:**

■ **Limpieza de motores:**

Crear una solución de 1 parte de SC-1000 + 1 parte de SC-Supersolve + 3 partes de agua. Aplicarlo y dejarlo actuar durante 5 minutos. Luego aclarar con agua.

■ **Ruedas de camión, motores extremadamente sucios y trenes de aterrizaje:**

Mezclar 1 parte de SC-1000 + 1 parte de SC-Supersolve + 1 parte de agua. Aplicarlo mediante spray y dejarlo actuar durante 5 minutos. Aclarar con agua a presión.

■ **Interiores:**

Crear una solución de 1 parte de SC-1000 + 50 partes de agua. Utilizar utensilios de aplicación especializados para cada superficie. Para tapicerías utilizar también un paño para remover la mayoría de las manchas. El SC-1000 también eliminará los olores de la tapicería.

Nuestros productos son naturales y certificados:



*Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.*

🏠 ESPAÑA

E: [ump@ump-spain.com](mailto:ump@ump-spain.com)  
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN  
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

🏠 FRANCIA

E: [umpfrance@ump-spain.com](mailto:umpfrance@ump-spain.com)  
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE  
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84  
48160, Derio (España)  
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)